

[REDACTED]

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

Dobrý den,


v příloze zasílám schéma kanalizace v 1.PP (orientční). Níže krátký popis situace:

20.7. Čištění kanalizace po demontáži sifonu dřezu (neúčinné, čistící nástroj pokračuje litinovou stoupačkou DN63 vzhůru do 1.NP). Čištění kanalizace po demontáži potrubí vedle dřezu (neúčinné). Čištění kanalizace z dřezu napojeného na litinovou stoupačku v 1.NP (neúčinné).

21.7. odsátí vody průmyslovým vysavečem.

Doporučuji vybourání části potrubí v místě spojení svislé kanalizace DN63 s odbočkou od dřezu v 1.PP a pokusit se potrubí znovu zprůtočnit. Bohužel nemám volné kapacity na bourací a přípravné práce. Litinová stupačka je částečně viditelné na stěně 1.PP

Vybourat, najít napojení
dřezu, pokusit se znovu
pročistit



DN50

DN50

leno 90

SVSIA