

SP. ZN.: 7500/OPP/MMB/0084848/2020/5
Č. J.: MMB/0154641/2020/R/r

VYŘÍZUJE: Mgr. Jitka Reissnerová
TEL./E-MAIL: 542 173 235/reissnerova.jitka@brno.cz

Brno 14.04.2020

ROZHODNUTÍ

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (OPP MMB), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 61 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) po provedeném správním řízení na základě žádosti statutárního města Brna, IČO 44992785, Odboru správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, Brno, zastoupeného Mgr. Janou Severinovou, nar. 8.3.1955, Blízká 8, Brno, doručené na OPP MMB dne 18.2.2020, tímto v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a § 67 správního řádu

vydává

ve věci:

Socha Panny Marie Křtinské, ul. Zábrdovická, pozemek p. č. 1138/1, k. ú. Zábrdovice

- *Kulturní památka evidovaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod r. č. 0242 (součást tzv. areálu premonstrátského kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie r.č. 23182/7-57)*
- *Ochranné pásmo Městské památkové rezervace (OP MPR) Brno, ustanovené rozhodnutím OK NVmB čj. KULT/402/90/SEV.*

- restaurátorská obnova sochy

závazné stanovisko:

Záměr restaurátorské obnovy sochy Panny Marie Křtinské, situované na ulici Zábrdovická před kostelem Nanebevzetí Panny Marie, v rozsahu žádosti a dle předloženého restaurátorského záměru „Socha Panny Marie Křtinské, Brno“, zpracovaného Mgr. Janou Severinovou, v lednu 2020, ve smyslu § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči,

je přípustný

a lze jej připravovat při dodržení následujících podmínek, stanovených v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči:

- Realizaci obnovy budou předcházet detailní průzkumové práce (minimálně průzkum stavu materiálu, zkoušky konsolidace kamene, zkoušky čištění, stav a technologická vhodnost sekundárních zásahů a doplňků modelace), na jejichž základě bude vypracován návrh na restaurování, který bude před zahájením restaurátorské obnovy předložen k rozhodnutí OPP MMB. V návrhu na restaurování budou specifikovány poruchy, charakter a rozsah poškození díla, včetně návrhu jejich eliminace.

Odůvodnění

OPP MMB obdržel dne 18.2.2019 žádost statutárního města Brna, IČO 44992785, Odboru správy majetku Magistrátu města Brna, Husova 3, Brno, zastoupeného dle plné moci Mgr. Janou Severinovou, nar. 8.3.1955, Blízká 8, Brno, ve výše uvedené věci. O shromáždění podkladů pro vydání závazného stanoviska byl účastník řízení informován oznámením ze dne 27.3.2020, jehož přílohou bylo odborné vyjádření NPÚ ÚOP v Brně. Dne 9.4.2020 Mgr. Jana Severinová v reakci na vyjádření NPÚ ÚOP v Brně elektronicky uvedla, že se seznámila s podklady k vydání závazného stanoviska a nemá k nim připomínky.

Socha Panny Marie Křtinské, situované na ulici Zábrdovická, před kostelem Nanebevzetí Panny Marie je evidována podle zákona o státní památkové péči v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstř. č. 0242 (součást tzv. areálu premonstrátského kláštera s kostelem Nanebevzetí Panny Marie r.č. 23182/7-57) a nachází se na území ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno ustanoveném rozhodnutím odboru kultury MMB dne 6.4.1990 pod č.j. KULT/402/90/Sev. Předmětem žádosti je restaurování barokního sochařského díla. Vzhledem k narušenému stavu sochy je navrhován celkový restaurátorský zásah.

OPP MMB si vyžádal v souladu s ustanovením § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči ve výše uvedené věci písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně, jako odborné organizace státní památkové péče, které bylo vyhotoveno dne 18.3.2020 pod č.j. NPÚ 371/18572/2020 (Z.M.) a doručeno na OPP MMB dne 25.3.2020. NPÚ ÚOP v Brně mj. uvádí:

„Popis zamýšlených prací: V první etapě prací bude proveden průzkum včetně analýz zasolení. Na základě výsledků předpokládáme následující postup prací: Povrch sochy i soklu bude očištěn tlakovou vodou a mechanickou cestou za pomoci mikrotryskání hliníkovou struskou, popřípadě PVC granulátu. V případě zvýšeného výskytu solí budou příslušné partie odsoleny. Následně bude provedena revize druhotných tmelů. Po odstranění nevhodných plomb dojde k opakování zpevnění kamene. Po vyzrání zpevňovačů bude doplněna chybějící modelace umělým kamenem. Závěrem budou provedeny lokální barevné retuše tmelů a hydrofobizace namáhaných ploch. Nápis na čelní straně soklu nebude z důvodu nečitelnosti zvýrazňován. V případě zjištění hloubkové degradace kamene po odstranění nečistoty a mikroflóry, lze povrch upravit celoplošně nátěrem materiálem Prodexor.

Technický stav památky: Přes předchozí restaurátorské zásahy (r. 1965 J. Vaněk, r. 2003), vykazuje v současnosti povrch díla výrazné znečištění depozity a nárůsty mikrovegetace. V dešťových stínech jsou patrné rozsáhlé sádrovcové tmavé krusty. I přes znečištěný povrch jsou patrné drobné defekty sochařské modelace, rozpraskání povrchu, místy hluboká degradace kamene. Četné jsou i doplňky a tmely z předchozích oprav.

NPÚ ÚOP v Brně návrh vyhodnotil z hlediska zájmů státní památkové péče s tím, že s předložený materiál považuje za nedostatečný pro provádění prací, ale je možno jej schválit jako záměr zahájení pouze I. etapy prací, tj. provedení podrobného restaurátorského průzkumu, na jehož základě bude teprve možno vypracovat vypovídající návrh na restaurování. Realizace I. etapy prací – průzkum je možná při dodržení následujících podmínek:

1. Práce budou, v souladu s platnou legislativou, provedeny držitelem příslušného povolení MK ČR pro restaurování.
2. Bude proveden detailní průzkum stavu materiálu, specifikace všech činitelů podílejících se na současném stavu vedoucích k devastaci díla, včetně návrhu jejich eliminace. Ve vypovídající

dokumentační formě budou podrobně specifikovány poruchy a charakter poškození díla, vyhodnocení stavu apod. V rámci průzkumu budou provedeny zkoušky konsolidace kamene, zkoušky čištění (budou preferovány šetrné způsoby snímání povrchových nečistot a sádrovcových krust – pomocí omytí, obkladů apod.). Rovněž bude vyhodnocen stav a technologická vhodnost sekundárních zásahů a doplňků modelace. Na základě provedených průzkumů bude vypracován detailní návrh na restaurování, který bude předložen ke schválení orgánům státní památkové péče.“

Popis záměru je dostatečným způsobem specifikován v písemném vyjádření NPÚ ÚOP v Brně.

Z obsahu odborného vyjádření NPÚ ÚOP v Brně a ze skutečností známých z vlastní úřední činnosti OPP MMB dospěl k závěru, že výše uvedený záměr restaurátorské obnovy sochy Panny Marie Křtinské, situované na ulici Zábrdovická, před kostelem Nanebevzetí Panny Marie, je přípustný. Zamýšlené práce lze připravovat při dodržení základní podmínky tohoto závazného stanoviska. Smyslem stanovené podmínky je zajistit dostatečnou přípravu restaurátorského záměru a vlastního restaurování památky tak, aby při její obnově byla dostatečně zachována autenticita a materiálová kontinuita. Při stanovení podmínky se OPP MMB shoduje s názorem odborné organizace státní památkové péče.

Podaná žádost je pouze vstupním podkladem pro restaurátorskou obnovu kulturní památky. Není v ní uvedeno, jak konkrétně bude s památkou zacházeno při zkoumání jejího skutečného stavu a jaké konkrétní zásahy mají být na památce provedeny. Proto je nezbytné upřesnění restaurátorského postupu na základě poznatků získaných v rámci přípravy restaurování, zajišťující potřebný průzkum, zaměřený na poruchy, charakter a rozsah poškození díla, včetně návrhu jejich eliminace, rovněž stanovení technologie a použité materiály.

V rámci průzkumu budou provedeny zkoušky konsolidace kamene, specifikace a vyhodnocení starších vysrávek a tmelů, zkoušky čištění (v případě povrchu kamene budou preferovány šetrné způsoby snímání povrchových nečistot a depozitů – pomocí omytí, obkladů apod.).

Realizaci obnovy budou předcházet restaurátorské průzkumy (s náležitou grafickou a dokumentační přílohou) a dle jejich výsledků bude vypracován detailní návrh restaurátorského zásahu včetně stanovení technologií a použitých materiálů. Restaurátorský postup bude upřesněn na základě poznatků získaných v rámci přípravy restaurování.

Pro stanovenou podmínku platí, že skutečný stav památky a možné způsoby opravy lze stanovit až po provedení řádných odborných průzkumů specifikovaných touto podmínkou. Na jejich základě by měl vlastník vyhodnotit konkrétní řešení restaurátorské obnovy.

Předmětná barokní socha je kvalitní figurální sochařské dílo, je tedy vhodné již ve fázi provádění průzkumů nakládat s památkou na vysoké odborné úrovni – tedy restaurátorem s příslušným povolením MK ČR, aby nedošlo k poškození památky nevhodným zacházením při průzkumu.

Z uvedených důvodů nezbylo než rozhodnout tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto závazného stanoviska.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat podle § 81 zákona č. 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, odvolání ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí ke Krajskému úřadu Jihomoravského

kraje, a to prostřednictvím OPP MMB, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.



Ing. arch. Martin Zedníček

vedoucí Odboru památkové péče MMB

POČET LISTŮ: 2

OBDRŽÍ: Mgr. Jana Severinová, nar. 1955, Kapucínské nám. 5, 602 00 Brno
spis

NA VĚDOMÍ: NPÚ ÚOP v Brně