

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

Socha Panny Marie Křtinské

Brno

Mgr. Jana Severinová
Blížká 8
619 00 Brno
Tel: 777 577 760
E-mail: brno@slukas.cz
[http:// sLukas.cz](http://sLukas.cz)

Leden 2020

I. Lokalizace památky

- 1. Okres:** Brno - město
- 2. Obec:** Brno
- 3. Bližší určení místa popisem:** před kostelem Nanebevzetí Panny Marie
v Zábrdovicích, ul. Zábrdovická
- 4. Cíl záměru:** památková obnova - restaurování
- 5. Rejstříkové číslo v ÚSKP:** 23182/7-57
- 6. P.č.:** 1138/1, k. ú. Zábrdovice

II. Údaje o památce

- 1. Předmět obnovy:** socha Panny Marie Křtinské včetně soklu
- 2. Autor:** neznámý
- 3. Datování:** 1736
- 4. Materiál:** mušlový vápenec/ sekání
- 5. Poslední restaurátorský zákrok:** 1/2 80. let 20. stol., 2003
- 6. Vlastník:** Město Brno
- 7. Investor:** Město Brno
- 8. Termín prací:** od r. 2020

III. Popis památky

Jedná se o monumentální sousoší Panny Marie s děťátkem na barokním odstupňovaném soklu. Panna Marie je zobrazena s děťátkem na levé ruce, korunou na hlavě a žezlem v pravé ruce. Celá kompozice působí velmi dynamicky díky bohaté, splývající drapérii šatu a nařaseného pláště. Podnož sochy tvoří oblačná základna s andílčími hlavami. Sokl je čtvercového

půdorysu, střední, tvarovaná část má na čelní straně vysekaný rám ve tvaru zrcadla, v němž je umístěn nápis.

IV. Stav památky

V důsledku působení atmosférických vlivů a exhalací je povrch sochy i soklu silně znečištěný mastnou špínou. V záhybech drapérie jsou černé sádrovcové krusty, velké plochy jsou porostlé mikroflórou, zejména mechy a lišejníky.

Vizuálně znatelné jsou drobné, mechanicky způsobené defekty, kámen je hloubkově zvětralý, zřetelné jsou doplňky a tmely z předchozích oprav.

Restaurování sochy završí celkovou obnovu prostoru před kostelem Nanebevzetí Panny Marie.

V. Návrh postupu prací

V I. Etapě prací bude proveden průzkum včetně analýz zasolení.

Na základě výsledků předpokládáme následující postup prací:

Povrch sochy i soklu bude očištěn tlakovou vodou a mechanickou cestou za pomoci mikrotryskání hliníkovou struskou, případně PVC granulátu. V případě zvýšeného výskytu solí budou příslušné partie odsoleny. Následně bude provedena revize druhotných tmelů. Po odstranění nevhodných plomb dojde k opakovanému zpevnění kamene. Po vyžrání zpevňovačů bude doplněna chybějící modelace umělým kamenem. Závěrem budou provedeny lokální barevné retuše tmelů a hydrofobizace namáhaných ploch. Nápis na čelní straně soklu nebude z důvodu nečitelnosti zvýrazňován. V případě zjištění hloubkové degradace kamene po odstranění nečistot a mikroflóry lze povrch upravit celoplošně nátěrem materiálem Prodexor.

VI. Materiály

- suché mikrotryskání hliníkovou struskou, případně PVC granulátem
- odsolení – destilovaná voda, buničitá vata
- likvidace mikroflóry např. Algicid Plus fa Keim
- zpevnění např. Silex OH fa Keim
- injektáž např. KSA Remmers
- doplněný umělý kámen, (ruka, křídla, drobné defekty) minerální pigmenty
– vše od fa Keim
- hydrofobizace – např. Lotexan N fa Keim
- případná aplikace nátěrové hmoty Prodexor (Strassevill), v případě
hloubkové degradace kamene

VII. Závěr

Cílem restaurátorské obnovy sochy je zastavení degradačních procesů, zlepšení estetického vzhledu památky a završení obnovy předprostoru kostela Nanebevzetí Panny Marie v Zábrdovicích.