

# NÁVRH REKONZERVAČNÍCH PRACÍ

**Socha sv. Jana Nepomuckého**

**ulice Kytnerova**

***Brno – Medlánky***

Mgr. Jana Severinová  
Blížká 8  
619 00 Brno  
Tel: 777 577 760  
E-mail: [Brno@slukas.cz](mailto:Brno@slukas.cz)  
[www.slukas.cz](http://www.slukas.cz)

**Červenec 2021**

## **I. Lokalizace památky**

- 1. Okres:** Brno - město
- 2. Obec:** Brno – Medlánky
- 3. Adresa:** ul. Kytnerova
- 4. Bližší určení místa popisem:** parcelní č. 407, k. ú. Brno – Medlánky
- 5. Název objektu:** sv. Jan Nepomucký
- 6. Rejstříkové číslo v ÚSKP:** 24697/7-269

## **II. Údaje o památce**

- 1. Název památky:** socha sv. Jana Nepomuckého
- 2. Autor:** neznámý
- 3. Datování:** 1750
- 4. Materiál:** litavský vápenec
- 5. Rozměry sochy:** v 3,20 m, š 0,90m
- 6. Poslední restaurátorské zásahy:**
  - 1996 – S:LUKAS s.r.o., Josef Krososka
  - 2006 – S:LUKAS s.r.o., MgA. Radka Levínská

## **III. Údaje o akci**

- 1. Vlastník:** Statutární město Brno
- 2. Investor:** Statutární město Brno, odbor správy majetku
- 3. Termín zahájení a ukončení rekonzervačních prací:** 2021

## **IV. Popis památky**

Socha sv. Jana Nepomuckého je umístěna na odstupňovaném soklu s profilovanou římsou a vztyčenými volutami po stranách. Světec je zpodoběn v nadživotní velikosti v kontrastu. V levé ruce drží kříž, ke kterému sklání hlavu pokrytou biretem. Oděn je v klerice, rochetě a kožešinovém plášti. Na přední straně soklu je

umístěna kartuš s erby, na zadní straně soklu je vysekaný letopočet 1750. Nad hlavou světce je zlacená svatozář s pěti hvězdami. Socha byla při minulém restaurování přenesena a osazena na nový základ. Důvodem bylo zakrytí spodní části soklu zeminou.

## **V. Popis stavu památky před započítím restaurátorských prací**

Socha byla restaurována v roce 1996. A následně v r. 2006. Vizuálním posouzením bylo zjištěno, že doplňovaná modelace je stabilní. V průběhu předchozích patnácti let od restaurování došlo ke znečištění povrchu sochy a lokálnímu pokrytí kamene mikroflórou. Po odstranění prachu, mastné špíny, mechů a lišejníků bude možné detailní posouzení stavu kamene a doplňků. Zlacená svatozář je zanesená prachem a mastnou špínou.

## **VI. Návrh postupu prací**

- sejmutí nečistot
- odstranění mikroflóry
- revize doplňků
- lokální zpevnění
- doplnění mechanicky způsobených defektů
- vyčištění a repase svatozáře
- hydrofobizace
- v rámci opravy doporučujeme provést repasi ohrádky včetně obnovy nátěrů

## **VII. Použité technologie a materiály**

- sanace mikroflóry (např. Algicid Plus fa Keim)
- očištění mikrotryskáním hliníkovou struskou případně PVC granulátem
- lokální zpevnění – organokřemičitan (např. Silex OH fa Keim)
- doplnění - umělý kámen (např. fa Keim)
- barevné retuše – minerální pigmenty (např. fa Keim)
- hydrofobizace (např. monomateriál nebo LOTEXAN N fa Keim)

## **VII. Závěr**

Před zahájením prací doporučujeme prořezání okolních stromů. Cílem soudobé rekonzervace je prodloužení výsledku předchozích restaurátorských zákroků a zlepšení prezentace sochy v daném prostoru.

Doporučujeme její pravidelnou každoroční kontrolu vzhledem k jejímu umístění při frekventované komunikaci a pod vzrostlými stromy.